

**IMPACTA CALIBRAÇÃO****CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO nº: 3813/21**

Cliente: Impacta Calibração
Endereço: Rua Dr. Washington Luiz, 556 – CEP: 07013-020 – Guarulhos - SP
Calibrado em: 17/06/2021
Próxima cal: 06/2024

1.OBJETO DE CALIBRAÇÃO

Instrumento: Desempeno de Granito
Faixa Nominal: 640 x 400 x 100 mm
Menor divisão: N/A
Fabricante: Mitutoyo

Série: H22118596
Identificação: I-008
Localização: Laboratório
Sub-local: N/C

2.CONDIÇÕES AMBIENTAIS DA CALIBRAÇÃO

Temperatura: 20°C Umidade: 50% Local da calibração: Impacta

3.PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO

IM 001 revisão 0

4. PADRÕES UTILIZADOS NA CALIBRAÇÃO

Identificação	Material	Certificado	Orgão	Validade
I 021	Relógio Comparador	3418/21	Impacta	Junho/2024

5. RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO

Valor indicado no instrumento	Valor verdadeiro convencional	Desvio	(k)	Incerteza expandida 95%	Incerteza total
Lado A					
0	0,000	0,000	2,00	0,000	0,000
Lado B					
0	0,001	0,001	2,00	0,000	0,001
Lado C					
0	0,001	0,001	2,00	0,000	0,001
Lado D					
0	0,000	0,000	2,00	0,000	0,000

A	B
C	D

6. NOTA: A incerteza expandida de medição é declarada como a incerteza da medição multiplicada pelo fator **k**, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de 95%.

Responsável técnico:
Givanildo Alves

GIVANILDO

Proibida a reprodução parcial deste certificado. Os resultados referentes a este certificado referem-se somente ao item calibrado.