

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO nº: 7058/23

Cliente: Impacta Calibração
Endereço: Rua Dr. Washington Luiz, 556 – CEP: 07013-020 – Guarulhos – SP
Calibrado em: 06/10/2023
Próxima cal: 10/2026

1.OBJETO DE CALIBRAÇÃO

Instrumento:	Jogo de Lâmina Padrão	Série:	N/A
Faixa Nominal:	Medidas Abaixo	Identificação:	I-041
Menor divisão:	N/C	Localização:	N/C
Fabricante:	Mitutoyo	Sub-local:	N/C

2.CONDIÇÕES AMBIENTAIS DA CALIBRAÇÃO

Temperatura: 20°C **Umidade:** 50% **Local da calibração:** Impacta

3.PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO

IM 001 revisão 0

4. PADRÕES UTILIZADOS NA CALIBRAÇÃO

<i>Identificação</i>	<i>Material</i>	<i>Certificado</i>	<i>Orgão</i>	<i>Validade</i>
I 019	Micrometro Dig. 0-25 mm	4007/20	Impacta	Fevereiro/2025

5. RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO

Valor verdadeiro convencional	Valor indicado no instrumento	Desvio	(k)	Incerteza expandida 95%	Incerteza total
μm					
48,0	48	0,000	2,00	0,0010	0,0010
101,0	101	0,000	2,00	0,0010	0,0010
252,9	253	0,100	2,00	0,0010	0,1010
497,0	498	1,000	2,00	0,0010	1,0010
1005,0	1005	0,000	2,00	0,0010	0,0010

6. NOTA:

A incerteza expandida de medição é declarada como a incerteza da medição multiplicada pelo fator **k**, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de 95%.

Responsável técnico:
Givanildo Alves



Proibida a reprodução parcial deste certificado. Os resultados referentes a este certificado referem-se somente ao item calibrado.